

EnergECO 33

705 Av. de l'Aérodrome

33260 La Teste-de-Buch

Tél. : 05 56 22 13 61 - email : energeco33@gmail.com

N° SIRET : 53884919100043

Nom Client : **Jean-Claude BOUDET**

Matériel	Référence	N° de série	Date	Fluide
U.E. PAC AIR/EAU DAIKIN	ERLQ004CAV3	J105834	10-15	R410A/1.45Kg
U.I. PLANCHER CHAUFFANT	EHVH04S18CB3V	2603197	05-16	

Constat

Éléments présents : Pot à boues, Vanne d'arrêt, Évacuation soupape de sécurité

Unités intérieures : Bon - Unités extérieures : Bon/Moyen

Observations : RAS

Opérations effectuées - visite d'entretien

Vérification de l'aplomb de l'unité extérieure

Contrôle de l'évaporateur et du filtre (nettoyage si nécessaire)

Relevé des T° E/S d'air ou d'eau de l'évaporateur

Vérification fonctionnelle des dispositifs de réglages d'air ou d'eau

Vérification fonctionnelle des dispositifs de sécurité d'air ou d'eau (si équipé)

Vérification fonctionnelle du/des circulateur(s)

Vérification des connexions électriques

Vérifications de l'état et de la nature des isolants des liaisons frigorifiques et/ou hydrauliques

Contrôle d'étanchéité du circuit frigorifique

Observations : Pour info dossier, voir photo qualité de l'eau du circuit de chauffage (comme en 2023). Filtre à tamis et PaB OK.

Injection env 1L inhibiteur dans circuit chauffage. Préconisation désembouage.

En arrivant, client signale un problème de température ECS au niveau de la douche, tous les autres points d'ECS OK



Signature client



EnergECO 33 - SARLU PERRET
705 Avenue de l'Aérodrome
33260 LA TESTE DE BUCH
05 56 22 13 61
SIRET : 538 849 191 000 43

Signature prestataire