

EnergECO 33

705 Av. de l'Aérodrome

33260 La Teste-de-Buch

Tél. : 05 56 22 13 61 - email : energeco33@gmail.com

N° SIRET : 53884919100043

Nom Client : **Yvan DUBOURDEAU**

Matériel	Référence	N° de série	Date	Fluide
U.E. PAC AIR/EAU DAIKIN	ERLQ006CAV3	J113560	07-16	R410A/1.6Kg
U.I. PLANCHER CHAUFFANT	EHVH08S26CB9W	2604009	05-16	
U.E. PAC AIR/AIR DAIKIN	RXS50L2V1B	J101428	11-16	R410A/1.7Kg
U.I. GAINABLE				
U.E. PAC PISCINE	PAS plaque signalétique			

Opérations effectuées - visite d'entretien

Vérification de l'aplomb de l'unité extérieure

Contrôle du condenseur et du filtre (nettoyage si nécessaire)

Relevé des T° de soufflage chauffage (E/S d'air ou d'eau du condenseur)

Relevé des T° de soufflage froid (E/S d'air ou d'eau du condenseur)

Contrôle de l'évaporateur et du filtre (nettoyage si nécessaire)

Vérification fonctionnelle des dispositifs de réglages d'air ou d'eau

Vérification fonctionnelle des dispositifs de sécurité d'air ou d'eau (si équipé)

Vérification fonctionnelle du dispositif d'inversion de cycle (si équipé)

Vérification fonctionnelle du/des circulateur(s)

Vérification des connexions électriques

Remplacement des filtres

Vérifications de l'état et de la nature des isolants des liaisons frigorifiques et/ou hydrauliques

Contrôle d'étanchéité du circuit frigorifique

Observations : RAS entretien PAC AIR/EAU.

Installation gainable : Client signale moins de débit soufflerie d'air dans chambre. (ex garage)

DP en cours lors de l'entretien.

Relevés températures installation gainable :

Ext 22°<18°. Mode FR 25°<12°

PAC Piscine. RAS entretien, vérif/nettoyage.

Intervention DP en cours pendant l'entretien : code erreur EE-03.

N/C

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a vertical stroke and a horizontal tail.

EnergECO 33 - SARLU PERRET
705 Avenue de l'Aérodrome
33260 LA TESTE DE BUCH
05 56 22 13 61
SIRET : 538 649 191 000 43

Signature client

Signature prestataire